SN Power	**INFORME PRELIMINAR**	FECHA : 27/09/2011 HORA : 5:42 p.m.
	SNP – 151– 2010	VERSIÓN : 1.0 PAGINA : 1 de 2

1. **NOMBRE DEL EVENTO** : Desconexión de los grupos 1 y 2 de la CH Oroya.
2. **FECHA** : 31/09/2011
3. **HORA INICIO** : 09:18
4. **HORA FIN** : 09:34
5. **EQUIPO** : Grupos 1 y 2 de la CH Oroya.
6. **PROPIETARIO** : SN Power S.A.
7. **ORIGEN DE LA PERTURBACIÓN** : Oscilación de tensión en el sistema interconectado.
8. **DESCRIPCIÓN DE LA PERTURBACIÓN** : Por sobretensión en la barra de 50 kV, salieron de servicio los grupos 1 y 2 de la CH Oroya (5,8 MW) por operación del Sistema de Protección.
9. **CONFIGURACIÓN PRE – FALLA EN LA ZONA** :
   Antes de la falla el sistema de se encontraba normal.
   La generación era: G1=3 MW, G2= 3 MW y G3= 3 MW.
10. **DESCRIPCIÓN DE LOS SUCESOS EN ORDEN CRONOLÓGICO** :

Central	Hora	Interruptor	Descripción	Protección
CH Oroya G1	09:18	0217	Apertura del interruptor de grupo 1 de 2.3 kV.	Por confirmar
CH Oroya G2	09:18	0218	Apertura del interruptor de grupo 2 de 2.3 KV.	Por confirmar

11. **CONFIGURACIÓN POST – FALLA EN LA ZONA** :
    G1=0.0 MW, G2= 0.0 MW y G3= 3 MW
    El resto del sistema de SN POWER S.A. se mantuvo normal.
12. **CONSECUENCIAS** :
    No hubo interrupción de suministros.
13. **MEDIDAS TOMADAS PARA NORMALIZAR EL SISTEMA**: Se efectuó las coordinaciones para poner en servicio los grupos de la CH Oroya.

Central	Fecha y Hora	Interruptor	Descripción
CH Oroya G1	09:34	0217	Cerrado el interruptor 0218 de 2,3 kV G-2
CH Oroya G2	09:39	0218	Cerrado el interruptor 0217 de 2,3 kV G-1

14. **OBSERVACIONES** :

    La secuencia cronológica es sin GPS.
15. **ANEXOS** :

    Sin Anexo

Elaborado por : Carlos Huarcaya Oré. : Operador del Centro de Control