

Fecha: 05/10/2006

ACTA COES - ECP



(N° 013-2006)

ASUNTO : REUNION DE COORDINACION CON REP.

LUGAR : Sala de Reuniones – Piso 15 - Oficina del COES-SINAC.

FECHA : San Isidro 05.10.06 Hora de inicio: 09:00 h.

PARTICIPANTES :

EMPRESA	REPRESENTANTES	FIRMAS
COES-SINAC	Ing. Yofre Jácome	
REP	Ing. Samuel Portilla Ing. Gustavo Pinares	

1. AGENDA

Nuevos ajustes de la Fase I en el Estudio de Coordinaciones de Protecciones del año 2006.

2. DESARROLLO

2.1. El COES expuso los ajustes de los relés de las siguientes celdas:

- Línea L- 2249 (Talara- Zorritos)
- Línea L- 2248 (Piura Oeste – Talara)
- Línea L- 2238 (Chiclayo Oeste – Piura Oeste)
- Línea L- 2236 (Guadalupe – Chiclayo Oeste)

3. ACUERDOS

- 3.1. El **COES** procederá a levantar las observaciones del ítem 4. Las nuevas memorias de cálculo serán remitidas a **REP**, para emitir sus comentarios a los ajustes propuestos, así como un cronograma tentativo para su implementación. Oportunamente el **COES** comunicará la fecha definitiva de su implementación.
- 3.2. Las modificaciones de ajustes propuestos por el **COES** corresponden a las funciones de distancia y de sobrecorriente, y las funciones asociadas a estas. Las funciones restantes se dejaron en sus valores actuales, debido a que no eran alcances de la revisión actual.
- 3.3. Los ajustes propuestos por el **COES** fueron elaborados en valores primarios, por lo que los valores secundarios que se encuentran en las planillas son solo referenciales y deben ser verificados por el propietario de los equipos.

4. OBSERVACIONES

- 4.1. REP solicitó que se consideren en el ajuste del relé de distancia de la línea L- 2249 (en la S.E. Zorritos) la condición de flujo exportador de Ecuador, cuando la interconexión este operativa.



Siendo las 15:30 horas se levantó la sesión.

