

Fecha: 16/10/2006

## ACTA COES - ECP



(N° 020-2006)

**ASUNTO** : REUNION DE COORDINACION CON REP.

**LUGAR** : Sala de Reuniones – Piso 15 - Oficina del COES-SINAC.

**FECHA** : San Isidro 16.10.06 Hora de inicio: 14:30 h.

**PARTICIPANTES** :

EMPRESA	REPRESENTANTES	FIRMAS
COES-SINAC	Ing. Yofre Jácome	
REP	Ing. Samuel Portilla Ing. Javier Vilcas	

### 1. AGENDA

Nuevos ajustes de la Fase I en el Estudio de Coordinaciones de Protecciones del año 2006.

### 2. DESARROLLO

2.1. El COES expuso los ajustes de los relés de las siguientes celdas:

- Línea L- 2215 (Paramonga- Chimbote)
- Línea L- 2232 (Chimbote – Trujillo)
- Línea L- 2233 (Chimbote – Trujillo)

### 3. ACUERDOS

- 3.1. El **COES** procederá a levantar las observaciones del ítem 4. Las nuevas memorias de cálculo serán remitidas a **REP**, para emitir sus comentarios a los ajustes propuestos, así como un cronograma tentativo para su implementación. Oportunamente el **COES** comunicará la fecha definitiva de su implementación.
- 3.2. Las modificaciones de ajustes propuestos por el **COES** corresponden a las funciones de distancia y de sobrecorriente, y las funciones asociadas a estas. Las funciones restantes se dejaron en sus valores actuales, debido a que no eran alcances de la revisión actual.
- 3.3. Los ajustes propuestos por el **COES** fueron elaborados en valores primarios, por lo que los valores secundarios que se encuentran en las planillas son solo referenciales y deben ser verificados por el propietario de los equipos.

### 4. OBSERVACIONES

- 4.1. **REP** solicitó se le alcance por medio magneticos las nuevas memorias de ajustes con las planillas.

Siendo las 17:30 horas se levantó la sesión.

